

Общество с ограниченной ответственностью "Бугульма-Водоканал" (ООО "Бугульма-Водоканал")  
423236, Россия, Республика Татарстан, Бугульминский район, г. Бугульма, ул. К. Ворониллова, д. 10

Центральная испытательная лаборатория (ЦИЛ)

423200, Россия, Республика Татарстан, Бугульминский район, Березовский СМС, объект № 7. Здание лаборатории.  
(85594) 4-90-16, sgofov20@yandex.ru

Результаты лабораторных анализов питьевой воды по МО "Новосумароковское СП" БМР РТ за 2025 год

Место отбора	Запах при 20 град., балл	Запах при 60 град., балл	Привкус, балл	Цветность, град	Мутность, ЕМФ	Окисляемость, мг/лм <sup>3</sup>	pH, ед. pH	Общая жесткость, °Ж	Хлориды, мг/лм <sup>3</sup>	Нитраты, мг/лм <sup>3</sup>	Нитриты, мг/лм <sup>3</sup>	Полнофосфаты, мг/лм <sup>3</sup>	Сухой остаток, мг/лм <sup>3</sup>	Нефтепродукты, мг/лм <sup>3</sup>	АПАВ, мг/лм <sup>3</sup>	Сульфаты, мг/лм <sup>3</sup>	Аммиак, мг/лм <sup>3</sup>	Алюминий, мг/лм <sup>3</sup>	Медь, мг/лм <sup>3</sup>	Железо, мг/лм <sup>3</sup>	Марганец, мг/лм <sup>3</sup>	Фториды, мг/лм <sup>3</sup>	Цинк, мг/лм <sup>3</sup>	Мышьяк, мг/лм <sup>3</sup>	Хром, мг/лм <sup>3</sup>	Гидрокарбонаты, мг/лм <sup>3</sup>	ОКВ	Е. coli	ОМЧ	Колонии	Энтерококки	Стреп. кишечный	Листы лямблий	Ps. aeruginosa						
по СанПиН 1.2.3685	2	2	2	20	2,6	5,0	6-9	7,0	350	45,0	3,0	3,5	1000	0,1	0,5	500	2,0	0,2	1,0	0,3	0,1	1,5	5,0	0,01	0,05	не по р	отс	отс	50	отс	отс	отс	отс	отс	отс					
Бугульминский район																																								
Сумароково, насосная	0	0	0	<1,0	<1,0	0,78	7,59	9,6	294,1	37,7	<0,003	<0,01	962,2	<0,05	<0,015	13,0	<0,1	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,170	<0,005	<0,01	<0,005	297	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Сумароково, каттаж № 1	0	0	0	<1,0	<1,0	0,40	7,43	9,3	310,1	38,7	<0,003	<0,01	976,4	<0,05	<0,015	9,5	<0,1	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,180	<0,005	<0,01	<0,005	273	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Сумароково, каттаж № 2	0	0	0	<1,0	<1,0	0,38	7,48	9,0	319,6	27,8	<0,003	<0,01	987,2	<0,05	<0,015	10,3	<0,1	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,192	<0,005	<0,01	<0,005	274	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Сумароково, каттаж № 3	0	0	0	<1,0	<1,0	0,40	7,61	8,8	316,8	25,2	<0,003	<0,01	961,2	<0,05	<0,015	12,5	<0,1	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,202	<0,005	<0,01	<0,005	281	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ялан, скважина	0	0	0	<1,0	<1,0	0,40	7,73	7,4	50,7	39,6	<0,003	<0,01	532,8	<0,05	<0,015	18,6	<0,1	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,22	<0,005	<0,01	<0,005	305	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Ялан, скважина	0	0	0	<1,0	<1,0	0,53	7,54	11,2	163,1	49,4	<0,003	<0,01	974,4	<0,05	<0,015	30,6	<0,1	<0,04	<0,02	<0,1	<0,01	0,132	<0,005	<0,01	<0,005	311	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Сые сокращения:

- 0 - не нормируется
- не обнаружено



Главный инженер  
А. М. Игтисамов

Заведующая ЦИЛ  
В. Д. Есенкова